

德机马里坠毁事件调查：旋翼桨叶脱落

德国联邦国防军一架军用直升机在马里坠毁，针对此事的调查有了初步结果。据调查结果显示，该架直升机的旋翼桨叶在急速坠落中脱落。

据德国联邦国防部的文件称，该架战斗直升机的旋翼桨叶在坠毁之前就已损毁。

有关该事件目前的调查进展，德国联邦国防部国务秘书马尔库斯·格吕贝尔（Markus Grübel）对路透社称：“目前的调查结果表明，直升机在坠毁前的飞行并未显示出异样。”调查文件显示，今年7月26日，该架“虎”式直升机在约550米的高空以每小时250公里的速度飞行时，突然发生急剧下降。在约10秒后，直升机坠毁，随即起火。

此次坠毁事件中无人生还。两个飞行记录仪被送往德国，以进行详细数据分析。目前，分析仍在继续。两名士兵在此次坠机中身亡。

（本文译自德国每日新闻2017年8月9日网络新闻）

通信地址：四川外国语大学德国研究中心，重庆市沙坪坝区烈士墓，邮编400031

电话/传真：+86 23 6538 5696

电子邮件：dgyjzx@sisu.edu.cn

网址：dgyj.sisu.edu.cn